

Акт проверки качества № .../16

10 января 2016 г.

г.Санкт-Петербург

Проведение проверки качества товара поручено.....

Предъявленная для проведения исследований деталь: «Элемент зеркальный правый сферический с обогревом», изгот. Ergon, кат. номер 39100209 – 1 шт., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «...отслаивается зеркальное покрытие...».

Эксперту представлены копии документов:

1.1. Копия накладной № от2016 на 1 листе.

1.2. Копия заявления покупателя ... от2017г. на 1 листе.

1. Осмотром товара установлено:

- Элемент предоставлен в заводской оригинальной упаковке.
- Элемент устанавливался на автомобиль.
- Пластиковая подложка зеркального элемента не имеет следов механического воздействия.
- В нижнем правом углу элемента имеется дефект – отслаивание амальгамы от стекла.

Данный дефект относится к браку изготовления зеркального элемента на заводе-изготовителе и не связан с условиями эксплуатации зеркала.

зеркальный элемент




пластиковая подложка



упаковка товара



отслаивание амальгамы



Исследованием установлено, что «Элемент зеркальный правый сферический с обогревом», изгот. Ergon, кат. номер 39100209 – неисправен, по причине наличия заводского брака (отслаивание амальгамы).

Заявленный покупателем недостаток – подтвержден, имеется.

Акт проверки качества составлен на 2 (двух) листах.

Подпись