

Акт проверки качества №/1...

04 января 201... г.

г.Санкт-Петербург

Проведение проверки качества товара поручено эксперту Иванову Юрию Александровичу, имеющему образование по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта», аккредитованному в системе экспертов Союза Потребителей России в области автотехнической экспертизы со специализациями:

- «Исследование технического состояния транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 111.
- «Экспертиза материалов, веществ и изделий», сертификат № 205.
- «Товароведческая экспертиза со специализацией: экспертиза транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 660.

Внесён в Реестр экспертов Союза потребителей России.

Эксперт имеет «Удостоверение № 782400195575», выданное ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ» о дополнительной профессиональной подготовке со специализацией: «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Проведение экспертизы согласно требованиям № 44-ФЗ от 05.04.2013».

Исследованная деталь: «Форсунка омывателя фары левая», произв. Jp Group, кат. номер 1198750370 – 1 шт., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «...После установки и пробного омывания фары форсунка начала протекать в районе соединения поворотной части. Течь стала тонкой струйкой...».

Эксперту представлены копии документов:

1. Копия накладной №..... от2.201..г. на 1 листе.
2. Копия заявления покупателя от201...г. на 1 листе.

Исследование.

1. Внешним осмотром детали установлено:

- Форсунка предоставлена в заводской оригинальной упаковке.
- Форсунка устанавливалась на автомобиль.

2. Проверка работоспособности форсунки осуществлялась путем подачи во входное отверстие воздуха в пределах 0.5-0.7 кгс и проверки на утечку воздуха погружением форсунки в водяную ванну. Проверкой **установлено** – при повышении давления поршень форсунки выдвигается из корпуса и воздух выходит из двух отверстий для омывания фары - **итатно**. Утечки воздуха в других местах, в т.ч. и в месте уплотнения поршня – не выявлено, данное соединение герметично. Поскольку воздух имеет меньшую плотность, чем вода (или омывающая жидкость), то отсутствие утечек воздуха подтверждает также и отсутствие утечки омывающей жидкости).

наклейка на упаковке

стенд для проверки поршень погружен в воду и выдвинут из корпуса давлением воздуха



утечка воздуха отсутствует



*выход воздуха из
форсунок омывателя*

Проведенной проверкой установлено, что «Форсунка омывателя фары левая», произв. Jp Group, кат. номер 1198750370 – исправна, пригодна к использованию.

«Недостаток», заявленный покупателем – отсутствует.

Акт проверки качества составлен на 2 (двух) листах.

Эксперт

/Иванов Ю.А./