




Габаритные размеры



Обозначение	Размеры, мм					n, шт.	Давление в системе, кг/м ²	Скорость перемещ. среды, м/сек	Масса, кг	S, м ²
	D	D ₁	D ₂	B	d					
A3Д 196.000	200	250	230	300	7	12	150	6-20	4,5	0,031
-01	250	300	280	350	7	12			5,5	0,049
-02	280	330	310	380	7	16			6,1	0,061
-03	315	345	345	395	7	16			7,1	0,078
-04	355	395	385	445	7	16			9,1	0,099
-05	400	450	430	500	7	16			10,5	0,125
-06	450	500	480	550	7	20			12,0	0,159
-07	500	550	530	600	7	20			13,7	0,196
-08	560	610	590	660	7	20			15,7	0,246
A3Д 197.000	630	680	660	730	10	24			25,3	0,295
-01	710	760	740	810	10	24			28,8	0,377
-02	800	864	830	914	10	24			35,1	0,482
-03	900	964	940	1014	10	32			42,0	0,613

Обозначение	Размеры, мм					п, шт.	Давление в системе, кг/м ²	Скорость перемещ. среды, м/сек	Масса, кг	S, м ²
	D	D1	D2	B	d					
-04	1000	1064	1040	1114	10	32			47,5	0,759



Обозначение	Шифр	Размер, мм											Кол., шт.			Масса, кг	S, м ²
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L4	D	t	t1	n	n1	n2		
АЗД 193.000	P250 250	250	280	330	-	250	280	380	-	7	190	190	-	-	16	6,3	0,043
-01	P250 400	250	280	330	-	400	430	530	340	7	170	190	2	-	20	8,0	0,068
-02	P400 400	400	430	480	340	400	430	530	340	7	170	170	2	2	24	11,0	0,120
-03	P400 500	400	430	480	340	500	530	530	465	7	155	170	3	2	28	12,5	0,150
-04	P400 600	400	430	480	340	600	630	730	540	7	135	170	4	2	32	14,0	0,180
-05	P600 600	600	630	680	540	600	630	730	540	10	135	135	4	4	40	18,2	0,289
-06	P800 800	800	830	880	760	800	830	930	760	10	190	190	4	4	40	27,3	0,529
-07	P1000x1000	1000	1040	1080	950	1000	1040	1130	950	10	190	190	5	5	48	38,1	0,841