



Габаритные размеры



Обозначение	Размеры, мм				Кол., шт. n	P	V, м/с	Масса, кг	S, м ²
	D		L	d					
A3E 100.000	100	130	90	7	8	1500	4-20	1,0	0,004
-01	125	155	115	7	12			1,5	0,008
-02	160	190	150	7	12			2,0	0,014
-03	200	230	190	7	12			3,0	0,024
A3E 101.000	250	280	235	8	12			5,2	0,040
-01	315	345	300	8	16			7,2	0,066
-02	355	385	340	8	16			9,5	0,086
-03	400	430	385	8	16			11,5	0,111
-04	450	480	435	8	20			13,7	0,142
-05	500	530	485	8	20			16,4	0,177
-06	560	590	545	8	20			19,3	0,225
-07	630	660	615	10	24			27,5	0,288
-08	710	740	695	10	24			34,5	0,369
-09	800	830	785	10	24			43,0	0,472
-10	900	940	885	10	32			58,0	0,602
-11	1000	1040	985	10	32			70,3	0,747



Обозначение	Размеры									Кол., шт.			P max, Па	V, м/с	Масса, кг	S, м²
	AxB	L	A1	A2	B1	B2	t	t1	d	n	n1	n2				
A3E 102.000	150x150	150	180	120	180	120	-	-	8	16	-	-	1500	4-20	3,5	0,003
-01	250x250	160	280	190	280	190	-	-	8	16	-	-			5,6	0,011
-02	300x250	160	330	270	280	190	135	-	8	20	2	-			6,3	0,014
A3E 103.000	400x400	170	430	340	430	340	170	170	8	24	2	2			10,5	0,033
-01	500x500	170	530	465	530	465	155	155	8	32	3	3			13,5	0,054
-02	600x600	170	630	540	630	540	135	135	10	40	4	4			16,5	0,079
A3E 104.000	800x800	180	830	760	830	760	190	190	10	40	4	4			30,5	0,146
-01	1000x1000	200	1040	950	1040	950	190	190	10	48	5	5			43,0	0,232