



SCORPENA

THE COLD WATER EXPERT

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЛАСТАМИ С КАРБОНОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ

Ласты с карбоновыми лопастями, по сравнению с пластиковыми или резиновыми аналогами обладают большей хрупкостью и поэтому нуждаются в бережном к ним отношении и выполнении определённых правил эксплуатации изделий:

- в карбоновых ластах можно только ПЛАВАТЬ в воде, в них категорически НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ и НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ по дну или берегу;
- на ласты из карбона НЕЛЬЗЯ ОПИРАТЬСЯ, чтобы оттолкнуться от дна (очень типичная ошибка начинающих пловцов);
- на них НЕЛЬЗЯ НАСТУПАТЬ, КЛАСТЬ или РОНЯТЬ на них тяжёлые вещи и предметы;
- НЕЛЬЗЯ УДАРЯТЬ лопастями об острые или твёрдые предметы, а также ронять такие предметы на ласты.

Все вышеперечисленные действия могут привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ лопасти. Причём, зачастую, сломанная лопасть некоторое время удерживается в галоше за счёт упругости боковых рёбер жёсткости (усов), но при знакопеременных нагрузках, то есть во время плавания, сломанная лопасть постепенно отделяется от галоши, а подводному охотнику кажется, что лопасть у него сломалась во время нормального плавания, что практически невозможно при соблюдении правил эксплуатации.

КАК НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ ЛАСТЫ:

- обильно смочите водой калоши ласт изнутри;
- так же обильно намочите водой ноги до щиколоток (или надетые на ноги неопреновые носки);
- до выработки уверенного навыка надевания, рекомендуется дополнительно намылить стопу ноги (или неопреновые носки);
- аккуратно выверните обеими руками пяточные части калош наружу;
- войдите с берега в воду;



- находясь уже в воде (на плаву) или на бортике лодки, вставьте ноги в калоши ласт до упора. Придерживайте при этом обоими руками калошу по бокам, а не тяните за отверстие в носке;
- выверните раскатыванием пяточные части калош на место, следя при этом за плотностью облегания пятки. Никогда не натягивайте ласты на ногу ухватившись за резину пяточной части калоши;

Положения максимального комфорта можно достигнуть смещением ноги внутри калош чуть вперёд и назад.

Снятие карбоновых ласт Scorpene необходимо производить до выхода из воды, оставаясь на плаву (не вставая на дно) или на бортике лодки. Для этого нужно продеть руку между пяткой и материалом калоши освободив тем самым ногу и затем изящно снять ласты с ноги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозка и хранение ласт с карбоновыми лопастями Scorpene должна осуществляться отдельно от других элементов снаряжения. Для этого мы настоятельно рекомендуем использовать специальные сумки, кофры, кейсы, боксы с жёсткими стенками или хотя бы с рёбрами жесткости. В качестве временного решения для хранения и транспортировки можно использовать картонную коробку в которой ласты поставляются торгующим организациям.

ХРАНЕНИЕ

- не оставляйте Ваши ласты с карбоновыми лопастями надолго под прямыми солнечными лучами;
- после каждого погружения очищайте ласты от песка, глины, земли, ила, травы, водорослей, слизи, чешуи и прочих загрязнений, а также обязательно промывайте чистой пресной водой;
- не сушите ласты при помощи нагревательных приборов;
- перед длительным хранением тщательно очищайте ласты от всех видов загрязнений с использованием мыла с нейтральным уровнем PH;
- храните ласты в чистом виде в горизонтальном положении в сухом, прохладном и тёмном месте;
- избегайте любых деформаций ласт при транспортировке и хранении;
- используйте распорки (вставки) в калошу для сохранения её формы.

Будьте аккуратны и бережны со своим снаряжением, ведь, несмотря на то, что SCORPENA – качественная и надёжная экипировка, это не делает её вечной. Тем не менее, продлить срок её эксплуатации – вполне в Ваших силах!