

Акт проверки качества № 000/17

..... 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Проведение проверки качества товара поручено эксперту Иванову Юрию Александровичу, имеющему образование по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта», аккредитованному в системе экспертов Союза Потребителей России в области автотехнической экспертизы со специализациями:
- «Исследование технического состояния транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 111.

- «Экспертиза материалов, веществ и изделий», сертификат № 205.

- «Товароведческая экспертиза со специализацией: экспертиза транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 660.

Внесён в Реестр экспертов Союза потребителей России.

Эксперт имеет «Удостоверение № 782400195575», выданное ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ» о дополнительной профессиональной подготовке со специализацией: «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Проведение экспертизы согласно требованиям № 44-ФЗ от 05.04.2013».

Предъявленная для проведения исследований деталь: «Подшипник выжимной гидравлический», произв. Quattro freni, кат. номер: QF50B00012– 1шт., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «...при установке детали произошло подтекание тормозной жидкости из манжеты...».

Эксперту представлены копии документов:

1. Копия накладной № на 1 листе.
2. Копия заявления покупателя на 1 листе.

Исследование.

1. Внешним осмотром детали установлено:

- Подшипник предоставлен в заводской упаковке.
- Подшипник не имеет следов внешних механических повреждений, за исключением – имеются следы установки и заполнения цилиндра подшипника тормозной жидкостью.

2. Проверка исправности детали осуществлялась путем ее полного погружения в водяную ванну, подачи избыточного давления воздуха через впускной штуцер в пределах 1.0-2.0 кгс. Для предотвращения повреждения (самопроизвольной разборки) детали, обойма подшипника была закреплена экспертом к корпусу двумя пластиковыми хомутами.


Проверкой установлено – при подаче воздуха, из корпуса подшипника (из места герметизации поршня) выделяются пузырьки воздуха, что указывает на не герметичность уплотнительной манжеты цилиндра подшипника.

Учитывая отсутствие следов внешних механических повреждений, данный дефект (не герметичность поршня) относится к браку изготовления подшипника.

наклейка на упаковке



подшипник, хомуты



проверка герметичности



выходящий из подшипника воздух

Проведенной проверкой качества установлено, что «Подшипник выжимной гидравлический», произв. Quattro freni, кат. номер: QF50B00012 – неисправен, не пригоден к использованию.

Дефект детали – не герметичность манжеты цилиндра – относится к браку его изготовления.

Недостаток, заявленный покупателем – **подтвержден**, имеется.

Акт проверки качества составлен на 2 (двух) листах.

Эксперт

/Иванов Ю.А./