

Акт проверки качества №

..... Г.

г.Санкт-Петербург

Проведение проверки качества товара поручено.....

Предъявленная для проведения исследований деталь: «Свеча зажигания Iridium Tough», изгот. Denso, кат. номер VK20 5604 – 4 шт., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «после установки свечей стал «троить» двигатель».

Эксперту представлены копии документов:

1.1. Копия накладной № от

1.2. Копия заявления покупателя от на 1 листе.

1. Осмотром деталей установлено:

- Все 4 свечи предоставлены в заводских оригинальных упаковках.
- Все 4 свечи устанавливались на автомобиль и эксплуатировались, изоляторы свечей чистые, зазоры соответствуют допускам.

2. Проверка заявленного покупателем недостатка проводилась путем поочередной установки свечей в искровой разрядник модели Э-203 зав. номер 1804 и проверкой качества искрообразования и бесперебойности искрообразования под давлением 7.0-8.0 кгс.

Проверкой **установлено** – все 4 свечи выдают бесперебойную искру ярко голубого цвета, искрообразование устойчивое, пропуски отсутствуют.

Измерением диаметра наконечников центральных электродов определено значение 0.38-0.42мм, что **соответствует** типу изготовления такого вида свечей компанией Denso, о чем также указано и на упаковке свечей.

Проверкой установлено, что все 4 исследованных свечи исправны, работоспособны, пригодны к использованию.


«Троение» двигателя после установки деталей на автомобиль, наиболее вероятно вызвано ошибками, допущенными при установке деталей.

упаковка свечей зажигания

свеча



проверка искрообразования свечей в искровом разряднике



Исследованием установлено, что «Свечи зажигания Iridium Tough», изгот. Denso, кат. номер VK205604 – 4 шт – исправны, пригодны к использованию.

«Недостаток», заявленный покупателем – не подтвержден, отсутствует, либо вызван (если был) иными причинами.

Акт проверки качества составлен на 2 (двух) листах.

Подпись