



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



модель КУЛЕР 2.0 БМ

Руководство по эксплуатации **АВЕ 566.000.000 РЭ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Устройства для локального охлаждения требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель КУЛЕР 2.0 БМ

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Устройство для локального охлаждения КУЛЕР 2.0 БМ (далее – КУЛЕР) предназначено для охлаждения рабочей части инструмента бормашины и локальной области обработки изделия сжатым воздухом от внешнего источника.

1.2 Управление подачей сжатого воздуха может производиться:

- автоматически при подключении КУЛЕР вилкой (6) через разветвитель из комплекта поставки к кабельной розетке БМ 1.0 ЭКО, БРМ 2.1 ВМУ или БРМ 3.0 КОМБИ – источники электропитания КУЛЕР – вместе с вытяжным устройством. Сжатый воздух подается на время работы наконечника бормашины и вытяжного устройства;
- вручную выключателем (7) при подключении КУЛЕР вилкой (6) к сети ~220В 50Гц.

1.3 КУЛЕР размещается на столах СЗТ ДРИМ ЭКО, СЗТ МАСТЕР/МИНИ, модулях ВМУ БАЗИС/СТАРТ/МАСТЕР, КОМПЛЕКТ, не загромождая рабочее пространство.

1.4 Основные технические характеристики

- рабочее давление 3...6 атм
- электропитание ...~220В 50 Гц 0,01А
- масса, не более 0,3 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

КУЛЕР 2.0 БМ 1 шт
в составе:

- Клапан 1 шт
Подставка 1 шт
Фитинг-цинга прямой 1 шт
Разветвитель 2 гн. плоский 1 шт
Пневмопроводка, Ø4 мм 1,0 м
Пневмопроводка, Ø4 мм 1,0 м
Этикетка АВЕ 566.000.000 ЭТ





Рис.1



3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Отключить подачу сжатого воздуха из пневмосети при подсоединении и техническом обслуживании КУЛЕРА.

ВНИМАНИЕ!



В качестве штуцеров в КУЛЕРЕ применены быстроразъемные соединения.
См. Приложение: Эксплуатация быстроразъемных соединений.

4 ПОДГОТОВКА к РАБОТЕ

Соединить короткой пневмопротивной трубкой 0,6м (1) подставку (2) с клапаном (3), длинной пневмопротивной трубкой 1,2м (4) - клапан (3) и фитинг-цангой (5), используемую для подключения к внешнему источнику сжатого воздуха.

Установить подставку (2) в удобном месте (пример установки на ВМУ БАЗИС – см.рис.2).

Подключить **КУЛЕР** к источнику электропитания, см.п.1.2.

Зафиксировать клапан (3) магнитами (8) к металлической поверхности стола с учетом выбранного способа управления **КУЛЕР**, см.п.1.2.

Поворотом гибкой пневмопротивной трубы (9) выставить требуемое положение сопла относительно рабочей зоны.




Рис. 2

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения протереть **КУЛЕР** влажной мягкой тканью, губкой (растворы в соответствии с МУ 287-113-00) или обдувать сжатым воздухом.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантия не распространяется на пневмопротивные трубы: короткую, длинную, гибкую.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного доступа в конструкцию.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова, 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02


feedback@averon.ru

Эксплуатация быстроразъемных соединений
(установлены в качестве штуцеров)

1. Требования к поверхности и геометрии пневмошланга (трубки):

- устанавливаемая в соединение часть трубы должна быть без повреждений (вмятин, заусенец и т.п.);
- неперпендикулярность торца - не более 5 градусов (см. рис.).


2. Установка трубы в гильзу соединения - на длину L (до упора), на этом расстоянии рекомендуется нанести на трубку контрольную метку.



Ø ММ	L ММ
Ø5	15 ММ
Ø6	16 ММ
Ø8	18 ММ
Ø10	19 ММ

Для демонтажа трубы или заглушки необходимо:

- перекрыть подачу давления от внешнего источника и снять давление в пневмосистеме устройства;
- нажать на колпак (1) соединения, который сместит цангу и освободит трубку;
- удерживая колпак в нажатом положении, извлечь трубку (2) из соединения.



Соединение, находящееся под давлением, неразборное!