





Долгое время работы



Высокая точность



Быстрая смена единиц измерения



Автоотключение 60 сек



Время приготовления

Вес

Единицы измерения



Длительное нажатие вкл/выкл

Короткое нажатие - сброс тары

Короткое нажатие

- для включения таймера
- для остановки таймера
- для продления отсчета времени (до 99 минут 99 секунд)

Двойное нажатие - сброс таймера

Нажатие и удержание

- переключение ЕИ (гр / мл / унции)



Режимы и настройки

Калибровка