

	Вентиляция (другое)	Каналы из кирпича	удовлетворительно
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	электроснабжение	имеется	удовлетворительно
	подъезды	кол-во светильников 6 шт.	удовлетворительно
	подвалы	-	
	мусорокамеры	отсутствуют	
	ВРУ (внутренние распределительные устройства)	кол-во 1 шт.	удовлетворительно
	холодное водоснабжение	диаметр трубопроводов 15-50мм. сталь/полипропилен	удовлетворительно
	горячее водоснабжение	отсутствует	
	водоотведение	диаметр 50-110 мм. материал - чугун, пластик	удовлетворительно
	газоснабжение	диаметр 15-50 мм. Сталь	удовлетворительно
	отопление (от внешних котельных)	диаметр труб 15-89 мм. Сталь	удовлетворительно
	печи	не предусмотрено проектом	
	(другое)		
11.	Отмостка	бетон	удовлетворительно
12.	Крыльца	-	
13.	Козырьки		
	над входами в подъезды	ж/б плита	удовлетворительно
	над балконами и лоджиями верхних этажей	Дерев. каркас+обрешетка покрытая профилированным железом	удовлетворительно
14.	Балконы	ж/б панели	удовлетворительно
15.	Эркеры	отсутствуют	
16.	Лоджии	отсутствуют	
17.	Кровля		
	вентшахты	кирпичные	удовлетворительно
	шахты выхода, слуховые окна	деревянные	удовлетворительно
	парапеты	отсутствуют	
	карнизные свесы	отсутствуют	
	обрамления, примыкания к выступающим частям на кровле	из стали	удовлетворительно
	система водоотвода с кровли	неорганизованный наружный водосток	удовлетворительно
18.	Внешнее благоустройство		
	зеленые насаждения	имеются	удовлетворительно
	внутридворовая дорога	грунтовая	удовлетворительно
	тротуары	отсутствуют	
	оборудование дворовой площадки (малые архитектурные формы, хозяйственные площадки)	-	
	площадка для контейнеров-мусоросборников	отсутствует	
19.	Площадь кошения придомовой территории	170	м. кв.
20.	Площадь уборки снега		
	придомовая территория	270	м. кв.
	Свесы	88	м.кв.
	Кровля	526	м.кв.
21.	Другое		