


Утверждаю:  
Директор МУП  
«Управляющая компания «Север»  
г. Слободского  
 Н.В. Полякова.

Акт.

05.03.2020 г.

г. Слободской.

Мной, инженером МУП «Управляющая компания «Север» Менчиковым А.Н., проведено обследование дома № 46 по ул. Екатерининская (прежнее название ул. Володарского). Дом кирпичный двухэтажный, построен до 1917 года.

В ходе обследования установлено, что в квартире № 3 ком.2,3 (2-й этаж) в комнате  $S=20,5\text{м}^2$  на отопительном приборе (регистре) расположенном под окнами в нижней части имеется ржавый нарост, без следов протекания воды. На отопительном приборе (регистре) расположенном на северной стене комнаты в нижней части имеется ржавый нарост со следами протекания воды.

Требуется выполнить ремонт выше указанных отопительных приборов или заменить на новые.

Инженер МУП  
«Управляющая компания «Север»



А.Н. Менчиков.